

## Entsorgungshinweise für 3D gedruckte Produkte

PLA	Restmüll; industriell kompostierbar, aber nicht zuhause
ABS	Restmüll; nicht recycelbar im Haushalt
PETG	Restmüll; Sortierung meist nicht möglich
TPU / TPE	Restmüll; flexible Kunststoffe schwer sortierbar
Nylon / PA	Restmüll; kaum recycelbar
Resin / Harz	Sondermüll (flüssig); gehärtet → Restmüll
Stützmaterial	Restmüll

### Allgemeine Hinweise

- Nicht verbrennen.
- Nicht in die Umwelt geben (Mikroplastik).
- Flüssiges Resin immer vollständig aushärten.

